

5 Manutenzione dei componenti degli impianti (attività di routine)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE	PERICOLI ASSOCIATI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
<p>Verifica visiva (degrado, serraggi, connessioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> Recarsi in prossimità del componente Verificare con occhio nudo Rilevare eventuale intervento. <p>Attrezzature utilizzate Eventuale utilizzo della termocamera per un'analisi puntuale sul componente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	
<p>Serraggio del componente</p> <ol style="list-style-type: none"> Recarsi in prossimità del componente con le attrezzature Verificare ad occhio nudo e/o con l'ausilio di strumentazione manuale Effettuare le operazioni di serraggio/sostituzione dei perni ove necessario. <p>Attrezzature utilizzate - Attrezzi manuali di uso comune - Scala a tre gradini - Avvitatore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contatti elettrici diretti Contatti elettrici indiretti. Utilizzo di attrezzature taglienti Sfilamento e caduta dei profilati metallici. 	<p>ELETTROCUZIONE RISCHIO ALTO</p> <p>FERITE, TAGLI E ABRASIONI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO RISCHIO ALTO</p>
<p>Sostituzione del componente</p> <p>Attrezzature utilizzate - Attrezzi manuali di uso comune - Scala a tre gradini - Avvitatore.</p> <p>Sostanze impiegate Spray lubrificante per svitare.</p> <p><i>Nota: In caso di peso eccessivo del componente l'attività è svolta da due persone.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Contatti elettrici diretti Contatti elettrici indiretti. Utilizzo di attrezzature taglienti Sfilamento e caduta dei profilati metallici. Movimenti non controllati di oggetti o componenti. Contatti con strutture metalliche surriscaldate dal sole. Contatto con sostanze. 	<p>ELETTROCUZIONE RISCHIO ALTO</p> <p>FERITE, TAGLI E ABRASIONI RISCHIO ALTO</p> <p>CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO RISCHIO ALTO</p> <p>URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RISCHIO MEDIO</p> <p>USTIONI E SCOTTATURE RISCHIO MEDIO</p> <p>IRRITAZIONE DELLA CUTE, DEGLI OCCHI E DELLE VIE RESPIRATORIE RISCHIO MEDIO</p>

DVR ATTIVITÀ PRODUTTIVA

DVR-01

<p>Ripristino cablaggi/connettori</p> <ol style="list-style-type: none"> Recarsi in prossimità del componente con le attrezzature Scollegare il componente Ripristinare ed eventualmente sostituire il cablaggio/connettore Collegare il componente. <p>Attrezzature utilizzate</p> <ul style="list-style-type: none"> Attrezzi manuali di uso comune Pinza crimpatrice Scala a tre gradini. <p>Sostanze impiegate</p> <p>Spray dissodante per contatti elettrici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contatti elettrici diretti Contatti elettrici indiretti. Utilizzo di attrezzature taglienti. Contatto con sostanze. Collegamenti errati Cortocircuito Sovraccarico. 	<p><u>ELETTROCUZIONE</u> RISCHIO ALTO</p> <p><u>FERITE, TAGLI E ABRASIONI</u> RISCHIO ALTO</p> <p><u>IRRITAZIONE DELLA CUTE, DEGLI OCCHI E DELLE VIE RESPIRATORIE</u> RISCHIO MEDIO</p> <p><u>INCENDIO</u> RISCHIO MEDIO</p>
--	---	--

Nella tabella sottostante sono messe in relazione le attività di manutenzione e i relativi rischi con la valutazione di questi ultimi. Il criterio per la valutazione del rischio è stato precedentemente illustrato nel presente documento.

RIEPILOGO DEI RISCHI DI MANUTENZIONE COMPONENTE IMPIANTO				
INTERVENTO	VERIFICA VISIVA	SERRAGGIO COMPONENTE	SOSTITUZIONE COMPONENTI	RIPRISTINO CABLAGGI/ CONNETTORI
RISCHI RILEVATI				
ELETTROCUZIONE		X	X	X
FERITE, TAGLI E ABRASIONI		X	X	X
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO		X	X	
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI			X	
USTIONI E SCOTTATURE			X	
IRRITAZIONE DELLA CUTE, DEGLI OCCHI E DELLE VIE RESPIRATORIE			X	X
INCENDIO				X